


HLSB-36USB-NFS ファームウェアバージョンアップのご案内

株式会社ステップテクニカ
〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢 757-3
TEL:04-2964-8804
FAX:04-2964-7653

HLSB-36USB-NFS に搭載していますファームウェアに不具合を確認いたしましたので、下記の案内の要領にてファームウェアアップデートを実施させていただきます。
対象製品及び、不具合内容は下記に示すとおりです。
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び致します。

1. 不具合該当製品
HLSB-36USB-NFS
対象ファームウェアバージョン V1.0、V2.0
V1.0 無表記
V2.0 V_2.0 シール表記（IC2 に表記）



2. 不具合内容
弊社提供 DLL の HlsReadData 関数のリターンパラメータが FALSE(0) の時、エラーコードが HLS_ERR_FAILED(6) になる可能性がある。
3. 対策内容
該当製品のファームウェアをアップデート（V3.0）することにより問題を解決します。
4. 対応開始時期
平成 28 年 7 月 22 日より
5. 納入済み品のバージョンアップ方法
無償にてファームウェアのバージョンアップを行わせていただきます。
詳細につきましては販売店にお問い合わせいただけます様、お願いいたします。