

HLSB-36PCI-LP/CUB-43PCI-LP 製品バージョンアップのご案内

株式会社ステップテクニカ
〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢 757-3
TEL:04-2964-8804
FAX:04-2964-7653

HLSB-36PCI-LP 及び CUB-43PCI-LP 製品に搭載されております FPGA のバージョン「C_1.3」におきまして、下記の症状を確認いたしました。

- ・ Windows 以外の OS において、かつ、割り込み機能を使用した場合、CPU への割り込みが多発する

対策としまして、製品に搭載している FPGA のデータを書き換えることで対応いたします。つきましては、FPGA データの書き換えをご希望な方は販売店経由にてお申し出ください。
なお、最新の FPGA バージョンである「C_1.4」においては対策済で有り、症状が出ないことを確認しております。

※ HLSB-36PCI-LP 及び CUB-43PCI-LP 製品に搭載されております FPGA のバージョンの確認方法
下図、製品写真のバージョンシールをご確認ください。

