


HLSB-36USB-NFS ファームウェアバージョンの確認方法

株式会社ステップテクニカ
〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢 757-3
TEL:04-2964-8804
FAX:04-2964-7653

ファームウェアバージョンの確認は、HLSB-36USB-NFS ボード上のIC2のバージョン表記シールの有無とバージョン表記シールに記載されている数値から確認ができます。



バージョンシール表記とファームウェアバージョンの関係は、下表の通りです。

バージョンシール表記	ファームウェアバージョン
無表記	V1.0
「V_2.0」シール	V2.0
「V_3.0」シール	V3.0